
## P.R.G. del Comune di Ziano di Fiemme – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N. 12

Comunità	Valle di Fiemme	Foglio di Mappa	27
Comune Amministrativo	Ziano di Fiemme	N. Part. Edificiale	341
Comune Catastale	Ziano di Fiemme	Data del Rilievo	Aprile 2016
Indirizzo	Zanolin	Rilevatore	Arch. Luca Eccheli





## **ANALISI**

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	Α	X		BAITA	Ε				
		EDIFICIO PRODUTTIVO	В			EDIFICIO ACCESSORIO	F				
		EDIFICIO SPECIALE	С			DEPOSITO	G				
		STALLA-FIENILE	D				Н				
		•									
2	Epoca di Costruzione		_	ANTERIORE AL 1860				X			
					TRA IL 1860 E IL 1939						
				POS	TE	ERIORE AL 1939	4				
_											
3	Tipologia architettonica storica					DEFINIZIONE	8				
						DEFINIZIONE	6 4	X			
				NES	SL	JNA DEFINIZIONE	0				
4	Pormanonza doi caratto	ri formali tradizionali	VOLI	1 11	AETRICI ODICINADI 2 4	0					
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali					METRICI ORIGINARI 2 1 ITERI COSTRUTTIVI 2 1	0	2			
			_					2			
			_			TTERI COMPLEMENT. 2 1 TTI DECORATIVI 2 1	0	1			
			Ŀ	ASPI		TI DECORATIVI   2   1	U	L			
						TOTALE		7			
						TOTALE					
5	Destinazione d'uso originaria				SF	ERVATA		Х			
			-	MODIFICATA PARZIALMENTE							
			<u> </u>			ICATA TOTALMENTE					
						NDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico			NULL	LC	)					
				MED	IO	)					
				ELE\	VΑ	(TO		X			
7	Grado di Utilizzo					ZATO					
			_			DUTILIZZATO		X			
				IN ST	TΑ	TO DI ABBANDONO					
•	0						_				
8	Spazi di pertinenza	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'						
			_			QUALITA'					
				BASS	SA	A QUALITA'		X			
۵	Vincoli Legislativi										
9	VIIICOII Legisiativi										
10	Categoria d'intervento r	prevista nel piano precedente		Risa	na	amento conservativo					
		рино рино									
11	Note:										
	Affreschi lato nord-ovest.										
		PROGETTO	)								
	Γ							_			
12	Categoria di Intervento	Prevista				AURO					
				RISA	١N	AMENTO CONSERVATIVO		X			
			_			UTTURAZIONE					
				DEM	O	LIZIONE					
40	December 2011										
13	Prescrizioni particolari:	la di cassassilata quel avest. Destaura	dal fra	nto n		rd avect					
		le di accesso lato sud-ovest. Restauro									
	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.										
	Interventi specifici ammessi:										
	•										
14	Categoria di Intervento	per gli spazi di pertinenza		Ristr	utt	turazione					